



## Descripción

La Máscara de Soldar OPTECH fotosensible cuenta con un filtro auto oscurecedor diseñado para proteger los ojos y el rostro de proyecciones de chispas y radiaciones IR, cumpliendo completamente con los estándares CE y ANSI. Con un control de oscuridad de 9 a 13 y un tiempo de reacción de 0,000033 segundos, ofrece una protección rápida y efectiva. Además, brinda protección UV/IR hasta DIN 16 en todo momento, garantizando la seguridad ocular. Con una protección total del rostro, el casco de soldar incluye un casquete regulable gravitacional que reduce la presión sobre la cabeza. Está fabricado con material de policarbonato para una mayor durabilidad y resistencia.

## Características

- Revise los lentes de la cubierta frontal de la máscara para verificar que ningún tipo de suciedad esté cubriendo el filtro.
- Inspeccione todas las partes operativas antes de usar y revise señales de uso anterior o daños. Cualquier rotura o deterioro deberá ser reemplazada inmediatamente.
- Ajuste la banda de la cabeza hasta lograr un sellado adecuado.

## Advertencia

- Nunca ponga la máscara ni el filtro sobre superficies calientes.
- La máscara Optech no está diseñada para proteger contra artefactos explosivos o líquidos corrosivos.
- No realice ninguna modificación del filtro no de la máscara. Las modificaciones no autorizadas y el uso de repuestos alternativos dejará sin validez la garantía del equipo.
- No use ningún tipo de solvente sobre la pantalla de filtros o componentes de la máscara.
- Use la máscara sólo en las siguientes temperaturas:  $-5 \sim +55^{\circ}\text{C}$  ( $23\text{--}^{\circ}\text{F} \sim 131^{\circ}\text{F}$ ).
- Proteja el filtro de la máscara de líquidos y suciedades, no utilice soluciones de limpieza demasiado fuertes.