



Descripción

Máscara de diseño ergonómico, para protección total del rostro y visión del usuario, con el fin de evitar diferentes riesgos a los que se encuentra expuesto al desarrollar actividades de soldadura, tales como quemaduras, radiación infrarroja y proyección de partículas en alta y baja velocidad.

Características

Fabricada en material polipropileno de alta calidad con resistencia al impacto.

- Resistencia a esquivas incandescentes.
- Resistencia a IR generado en el arco de la soldadura.
- Visor y máscara levantable.
- Incluye vidrio claro y vidrio oscuro G-11.
- Suspensión de pvc con ajuste tipo ratchet.
- Banda antisudor.
- Peso: 550 gramos aprox.

Aplicaciones

- Soldadura eléctrica.
- Oxicorte.
- Soldadura autógena.

Instrucciones de uso y Mantenimiento

- Revise el estado de los vidrios, si presentan rotura o se encuentran opacos realice el cambio.
- Inspeccione todas las partes de la máscara de soldar antes de usar.
- Si encuentra alguna rotura o deterioro excesivo suspenda su uso.
- Realizar diariamente la limpieza de la máscara y vidrios con jabón y agua.

Advertencias

- Nunca apoye la máscara en superficies calientes.
- La máscara de soldar Steelpro Optech con arnés no está diseñada para proteger contra artefactos explosivos o líquidos corrosivos.
- Evite el uso de solventes o químicos de limpieza.

Empaque

Bolsa unitaria

STEELPRO
SAFETY